

<b>Kfz LL</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Erstzul.</b>	<b>TÜV</b>
<b>RP 25</b>	<b>Feuerwehr-Anhänger</b>	<b>01.07.1966</b>	<b>07.15</b>
<b>RP 86</b>	<b>Peugeot Partner, LKW,</b>	<b>31.10.2013</b>	<b>10.15</b>
<b>RP 87</b>	<b>Peugeot Expert, 8 Sitzler</b>	<b>25.05.2011</b>	<b>05.14</b>
<b>RP 89</b>	<b>Peugeot Partner 5 Sitzler</b>	<b>05.09.2011</b>	<b>09.14</b>
<b>RP 90 H</b>	<b>VW Käfer Cabrio 1300 LS</b>	<b>02.03.1977</b>	<b>07.15</b>
<b>RP 91 H</b>	<b>VW Bus, 2.0 l</b>	<b>30.01.1079</b>	<b>08.14</b>
<b>RP 92 H</b>	<b>Büssing, Strolchi</b>	<b>21.01.1974</b>	<b>07.13</b>
<b>RP 93</b>	<b>Mercedes-Sprinter, 9 Sitzler</b>	<b>21.07.2003</b>	<b>05.14</b>
<b>RP 94 H</b>	<b>Büssing, Susi 2</b>	<b>04.09.1974</b>	<b>09.14</b>
<b>RP 95 H</b>	<b>VW Pritsche</b>	<b>02.08.1973</b>	<b>10.14</b>
<b>RP 96</b>	<b>Pkw-Anhänger</b>	<b>08.07.2003</b>	<b>01.14</b>
<b>RP 97</b>	<b>Opel-Blitz, Feuerwehr</b>	<b>17.04.1959</b>	<b>10.14</b>
<b>RP 98</b>	<b>Peugeot Expert LKW</b>	<b>24.06.2010</b>	<b>09.15</b>
<b>RP 190 H</b>	<b>Mercedes Ponton 190</b>	<b>1960</b>	